


阳原县人民政府


关于落实国家矿山安全监察局河北局 监察阳原县非煤矿山整改工作的佐证资料

一、政府、部门整改情况

整改情况 1.



整改情况 2.



联席会议的主要任务是研究解决涉及非煤矿山矿业秩序、安全生产、综合治理、行政许可、打非治违、取缔关闭、联合执法等方面存在的问题。

联席会议的召集人为协调联动成员单位的主要负责人。联席会议的参加人为协调联动成员单位的分管领导和联络员。重大事项由县政府分管领导召集，成员单位主要负责人参加。

联席会议原则上每年至少召开一次，也可以根据需要适时召开。会议召集单位应当提前3天发出会议通知，做好会议记录。各协调联动成员单位应当按时参加。

第五条 联合执法机制。

(一)联合检查制度：每年至少组织开展一次非煤矿山联合检查行动。由应急管理部门或其他成员单位牵头，制定联合检查方案，组成检查组对重点非煤矿山进行联合检查。同时，督促各县行业部门按各自职责对全县非煤矿山进行检查。特殊时段及重大政治活动期间可见组织联合检查。

(二)重大隐患强制整改制度：对于确定的重大隐患，严格落实停产整顿和逾期未完成整改不得复产的规定，督促企业必须做到整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位”。在停产整顿期间，依整改工程量提供火工品。

(三)违法行为查处制度：严厉打击非煤矿山非法违法行为，采取一切必要措施取缔、关闭非法非煤矿山企业；成员单位应当协调配合，根据各自职责依法依规对违法违规行实施联合惩戒。

第六条 信息共享机制。

(一)加强信息沟通和协调联系，通过信息公开、情况通报等方式推进信息共享，提高信息利用效率，协调推进非煤矿山安全生产监管事项解决。

(二)协调联动成员单位在对非煤矿山日常监管执法检查中发现不属于本单位管辖的问题，应及时书面通报协调联动有关成员单位。有关成员单位接到通报后，对属于本单位管辖的，应当立即处理。

(三)对非煤矿山企业作出行政许可、行政处罚、取缔关闭、整合重组等信息应及时通报其他协调联动成员单位。

阳原县应急管理局

关于对停产停建非煤矿山采取停电措施的函

县供电分公司：

目前，我县三义庄矿业有限公司铁锌矿、龙阳钙业有限公司马主部石灰石矿等8家非煤矿山未经过复工复产验收，处于长期停产停建矿山。

现将相关矿山名单函告你单位，请按照《河北省安全生产委员会办公室关于印发停产停建非煤矿山安全监管三项措施的通知》（冀安委办〔2022〕40号），加强对停产停建非煤矿山的停电管理。



附：阳原县停产停建非煤矿山名单














附件：

阳原县停产停建非煤矿山名单

1. 阳原县三义庄矿业有限公司铁锌矿
2. 阳原县龙山石料有限公司红寺村玄武岩矿
3. 阳原龙阳钙业有限责任公司马主部磨剂石灰岩矿
4. 阳原县仁恒膨润土矿
5. 阳原县桥梁水磊鑫采矿有限公司玄武岩矿
6. 阳原县摘骨嘴镇白灰粉厂石灰岩矿
7. 阳原龙阳钙业有限责任公司白云岩矿
8. 阳原县东方弘通矿业有限公司尾矿库







整改情况 3.

会议记录

会议时间	会议地点	主持人	记录人
1952年10月10日	矿务局	李德全	李德全

会议主题：关于矿务局生产计划会议

会议内容：会议听取了矿务局生产计划科的汇报，汇报了1952年10月份的生产计划完成情况。会议认为，10月份的生产计划完成情况良好，超额完成了计划任务。会议决定，要继续发扬成绩，争取11月份的生产计划也能超额完成。会议还讨论了11月份的生产计划，并通过了11月份的生产计划草案。

会议记录

会议主题：关于矿务局生产计划会议

会议内容：会议听取了矿务局生产计划科的汇报，汇报了1952年10月份的生产计划完成情况。会议认为，10月份的生产计划完成情况良好，超额完成了计划任务。会议决定，要继续发扬成绩，争取11月份的生产计划也能超额完成。会议还讨论了11月份的生产计划，并通过了11月份的生产计划草案。

普通高等学校 毕业证书

学生：李德全，性别：男，
一九五二年四月，至一九五二年十月
一九五二年十月，至一九五二年十月
所学专业：矿务局生产计划科
修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

学校：中国矿业大学

普通高等学校 毕业证书

学生：李德全，性别：男，
一九五二年四月，至一九五二年十月
一九五二年十月，至一九五二年十月
所学专业：矿务局生产计划科
修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。



学校：中国矿业大学

普通高等学校 毕业证书


学生：李德全，性别：男，
一九五二年四月，至一九五二年十月，至一九五二年十月
所学专业：矿务局生产计划科
修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

学校：中国矿业大学

整改情况 4.



整改情况 5.



阳原县非煤矿山 安全生产重大风险管控清单

序号	企业名称	矿种	主要危险源	风险等级		管控措施
				重大风险	较大风险	
1	阳原县桥梁水磊鑫采矿有限公司玄武岩矿	玄武岩	1. 边坡坍塌 2. 顶板冒落 3. 机械伤害 4. 触电伤害 5. 火灾爆炸	重大	较大	1. 加强边坡监测，设置警示标志。 2. 严格执行顶板管理制度，严禁冒险作业。 3. 加强机械安全管理，定期检查维护。 4. 加强电气安全管理，严禁私拉乱接。 5. 加强消防安全管理，配备消防器材。
2	阳原县桥梁水磊鑫采矿有限公司玄武岩矿	玄武岩	1. 边坡坍塌 2. 顶板冒落 3. 机械伤害 4. 触电伤害 5. 火灾爆炸	重大	较大	1. 加强边坡监测，设置警示标志。 2. 严格执行顶板管理制度，严禁冒险作业。 3. 加强机械安全管理，定期检查维护。 4. 加强电气安全管理，严禁私拉乱接。 5. 加强消防安全管理，配备消防器材。

阳原县非煤矿山 安全生产重大风险管控清单

序号	企业名称	矿种	主要危险源	风险等级		管控措施
				重大风险	较大风险	
1	阳原县桥梁水磊鑫采矿有限公司玄武岩矿	玄武岩	1. 边坡坍塌 2. 顶板冒落 3. 机械伤害 4. 触电伤害 5. 火灾爆炸	重大	较大	1. 加强边坡监测，设置警示标志。 2. 严格执行顶板管理制度，严禁冒险作业。 3. 加强机械安全管理，定期检查维护。 4. 加强电气安全管理，严禁私拉乱接。 5. 加强消防安全管理，配备消防器材。
2	阳原县桥梁水磊鑫采矿有限公司玄武岩矿	玄武岩	1. 边坡坍塌 2. 顶板冒落 3. 机械伤害 4. 触电伤害 5. 火灾爆炸	重大	较大	1. 加强边坡监测，设置警示标志。 2. 严格执行顶板管理制度，严禁冒险作业。 3. 加强机械安全管理，定期检查维护。 4. 加强电气安全管理，严禁私拉乱接。 5. 加强消防安全管理，配备消防器材。

17分, 5级

阳原县非煤矿山安全风险分级监管
“一企一档”

阳原县桥梁水磊鑫采矿有限公司玄武岩矿

17分, 5级

阳原县非煤矿山安全风险分级监管
“一企一档”

阳原县桥梁水磊鑫采矿有限公司玄武岩矿

17分, 5级




阳原县非煤矿山安全风险分级监管
“一企一档”

阳原县桥梁水磊鑫采矿有限公司玄武岩矿

17分, 5级

阳原县非煤矿山安全风险分级监管
“一企一档”






阳原县桥梁水磊鑫采矿有限公司玄武岩矿



整改情况 6.




整改情况 7.



二、矿山企业整改情况：






整改情况 1.



整改情况 2.



整改情况 3.



整改情况 4.

